



Seat Exeo Sport

EZ 09/2011 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 239.161km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 25***
 Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Exeo Sport [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Sport, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ3RZCR003565	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 239.161km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 230.711km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS TRACK
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|---|---|
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitz klappbar |
| • Sportsitze | • Audiosystem Adaggio (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bordcomputer | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Einparkhilfe hinten | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaautomatik | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag | • Traction-Control-System (TCS) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • Getriebe Automatik - Multitronic | • Sport-Fahrwerk |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Aluminium-Design-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sound-System BOSE |
| • Dachreling silber | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem mit Farbbildschirm | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • iPod-Anschluss | • Seitenairbag hinten |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)