



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

EZ 12/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 107.666km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VF7G603KV608662	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.666km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.439km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	80
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Meldung aktiv: Motor kann zerstört werden. STOP Lampe leuchtet; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Drehzahlmesser	• Elektron. Sperrdifferential
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Getriebe 6-Gang	• Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Karosserie/Aufbau: Normalkabine
• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L 1	• Karosserievariante: Normaldach (H1)
• Kraftstofftank: 80 Ltr.	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI	• Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
• Radiofernbedienung am Lenkrad	• Radstand 3098 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Servolenkung
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne	• Tagfahrlicht
• Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Hauptschlüssel zusätzlich | • Klimaanlage |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzausstattung: Entfall Sitzbank | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









06.12.2018		1841		AGX00229		02		001		0089/03000		103	
NI		21841		04999		1951-1971		1966		001800			
WOF7G603KV608662		4											
OPEL													
F7													
G012													
AF2083													
VIVARO-B													
OPEL AUTOMOBILE													
PZ-2.GU.BEF. B. 3,5 T													
VAN													
7/15/2007/2016/646Y													
EUD06:1:PI/C1:NI 111, N2													
DIESEL													
0002		3610		01598									
S.1:MAA.S-PL.*WW.AHN LI.EGIG													

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 6.12.18 km: 58251

Motoröl: Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-30

Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: -30 °C

Ja: Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 10.06.24 km: 82433

Motoröl: Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-30

Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: -30 °C

Ja: Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: km:

Motoröl: Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: W- °C

Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja: Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Gasfilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
Sammel und Unterschrift

Schlüter GmbH & Co. KG
53797 Lohmar
OPEL-Service

Servicebestätigung

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert

Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 8.12.18 km: 5842

Motoröl: Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-30

Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja: Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter


☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)