



Zustandsbericht

Kunde:	Schwarz Mobility Solutions GmbH
Berichtsnummer:	0000001355978-DE287
Amtl. Kennzeichen:	HNUB370

Fahrzeugdaten

BMW 2 Gran Coupe 220 M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31GH0X07T72022	Laufleistung abgelesen:	10503 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.09.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	27.07.2026 Weinsberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//DNE	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Benzin / Hybrid / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	-
Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 125 kW (170 PS)	Antriebsart:	Frontantrieb
Lackfarbe:	BLACK SAPPHIRE METALLIC	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Nächste HU / AU:	09.2028 / 09.2028	Polster Art:	Alcantara
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Besichtigungsbedingung:	0		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium glanzpoliert
1. Achse - links / Zust.	Nexen	225/45/R18/95Y 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	225/45/R18/95Y 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	225/45/R18/95Y 6.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	225/45/R18/95Y 6.5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium Original
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/60/R18/93H 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/60/R18/93H 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/60/R18/93H 6.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/60/R18/93H 6.5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Adaptives Fahrwerk M-Technic• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite• Antriebsart Frontantrieb• Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz• Außenspiegel mit Projektionsfunktion• Bremsassistent• Dachhimmel Anthrazit• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten• Fahrassistenten-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)• Fahrassistenten-System Aufmerksamkeits-Assistent• Fahrassistenten-System Performance Control• Fensterheber elektrisch• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion• Getränkehalter• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz• Karosserie 4-türig• Kopf-Airbag-System vorn• Licht- und Regensensor• LM-Felgen• Motor 1,5 Ltr. - 125 kW Mild-Hybrid
<i>Mild-Hybrid 125 kW (Motor 1,5 Ltr. - 115 kW)</i>• Otto-Partikelfilter (OPF) | <ul style="list-style-type: none">• Airbag Beifahrerseite abschaltbar• Anti-Blockier-System (ABS)• Armauflage vorn• Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar• BMW Live Cockpit Plus• Bremsenergie-Rückgewinnung• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)• Dynamische Traction Control (DTC)• Fahrassistenten-System Active Guard (Bremsassistent)• Fahrassistenten-System Anfahr-Assistent• Fahrassistenten-System Driving Assistant
<i>Fahrassistenten-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem</i>• Fahrassistenten-System Post-Crash-System (PC-iBrake)• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen• Innenausstattung Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
|--|---|



• Personalisierungssystem (BMW My Modes) • Radioempfang digital (DAB+) • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040) • Scheibenwaschdüsen heizbar • Seitenairbag hinten • Service-System Gesetzlicher Notruf • Sitzbezug / Polsterung M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung) • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Warndreieck	• Kopf-Airbag-System hinten • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic • Lichtassistent (Follow me home) • M Sport • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn • Parkbremse elektrisch • Personalisierungssystem (Personal eSIM) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Sportlenkung (M-Technic) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn • Zentralverriegelung mit Fernbedienung
--	---

Sonderausstattung	
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung • Innovations-Paket • Metallic-Lackierung • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon	• Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang • Parkassistent-Paket Plus • Sitzheizung vorn • Sportsitze vorn (M-Technic)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	



Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung: **Innerhalb der Toleranzen**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft	Motorlauf:	✓ In Ordnung
---------------------	-------------------------	-------------------	--------------

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.

Hinweis: *Leistungsangabe prüfen, Altes GA 1318936

Schäden



Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Windschutzscheibe | Gebrauchsspuren |
| 2. | Motorhaube | Steinschlag |
| 3. | Stoßfänger Vorne | Steinschlag |
| 4. | Frontgrill Oben | Gebrauchsspuren |
| 5. | Stoßfänger Hinten | Gebrauchsspuren |



Bauteil

Schaden

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 6. | Felge (Aluminium) vorne rechts | Abschürfung |
| 7. | Lenkrad (leder) | Abschürfung |
| 8. | Scheinwerfer Halogen - Rechts | Gebrauchsspuren |
| 9. | Scheinwerfer Halogen - Links | Gebrauchsspuren |
| 10. | Innenraum | Gebrauchsspuren |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links




Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter




Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Huesges Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



1. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



1. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



2. Motorhaube

Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag




Huesges Gruppe®
Die Gutachter



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




5. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



6. Felge (Aluminium) vorne rechts

Abschürfung



6. Felge (Aluminium) vorne rechts

Abschürfung



7. Lenkrad (leder)

Abschürfung



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



7. Lenkrad (leder)

Abschürfung



8. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



9. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren