



Volkswagen Golf Comfortline BMT

EZ 09/2013 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 229.546km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT [DE - LimS5 1.6 TDI BMT EU5, Comfortline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW103714	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.546km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 226.413km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(7 mm)
Kratzer

Vorne rechts



(7 mm)
Kratzer

Hinten links



(7 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(7 mm)
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt

Vorne rechts



(5 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt

Hinten links



(6 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt

Hinten rechts



(6 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	1410 
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; Fehler Start-Stopp; Fehler Auto Hold; Fehler Parksensoren;

Zusatzinformationen

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperrung (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Antennen-Diversity
• Antennen-Diversity	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Life-Paket
• Metallic-Lackierung	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimediabuchse AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Winter-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Anderer Schaden, Kratzer): Abdeckung fehlt;



Fahrtür (Anderer Schaden, Kratzer): Abdeckung fehlt;



Fahrtür (Anderer Schaden, Kratzer): Abdeckung fehlt;



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)