



Suzuki Vitara 1.6 Club 4x2

EZ 05/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 146.285km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Vitara 1.6 Club 4x2 [DE - SUV5 1.6 EU6, Club 4x2, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TSMLYD21S00311466	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.285km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.586 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.129km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Multifunktionsanzeige | • Radstand 2500 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • USB-Anschluss |
| • Uni-Lackierung | • Verglasung getönt |
| • Vorhangairbag vorn und hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.05.2017	8306	ACE00005	02	01	0088/06000	480
M1	AB		04175-04305		1775-1790	
TSMLYD21S00311466		9	1610--		401156--	
SUZUKI					40075	
LY			0123	001730	001730	
D21S			01040	00910		
MT2			01040	00910		
			078	03750	071	
VITARA			01200	0400	005	
MAGYAR SUZUKI (H)			215/60R16 95H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60R16 95H			
Schräghecklimousine						
715/2007*136/2014W						
EURD6;W:PI/CI; M, M1 I						
Benzin						
0601	3600	01586				
WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.05.2017*						

DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE

Periodische Wartung
Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.

km-Stand am Datum

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt
Die nächste Wartung ist - je nachdem, wie zuerst erreicht - spätestens 12 Monate oder 20.000 km nach dieser Wartung fällig.

Ölwechsel (nur bei Dienstwagen)
Der Ölwechsel wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.

km-Stand am Datum

Ölwechsel (nur bei Dienstwagen)
Der Ölwechsel wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.

km-Stand am Datum

AM HUXMÜLLENBACH



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)