



Volkswagen up! move up! BMT

EZ 08/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 127.293km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! BMT [DE - LimS5 1.0 BMT/Start-Stopp EU5, move up!, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZFD009795	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.293km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	235 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Rücksitzbank umklappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2421 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|-------------------------------|
| • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Dachantenne |
| • Klimaanlage Climatic | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sonderlackierung Rot |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









04.08.2015	0503	BGU00028 7	2	1	44/5000	161
M1	AB		3540-3543		1641-1645	
WVVZZZAAZFD009795		1	1463-1504		940-	
VOLKSWAGEN						
AA			95	1290	1290	
ABCHYA			680	640	-	
FM5FM5CF0097MJVR2N1SVW			680	640	-	
UPI			78	3750	71	
VOLKSWAGEN-VW			-	-	4	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T			
Schräghecklimousine			165/70 R14 81T			
715/2007*195/2013J			Rot/		3/	
EURO5, J, P, C, M, N1			e13*2007/46*1167*11			
Benzin			08.04.2014		K	EH710250
0001	35J0	999				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)




Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)