



Fiat Doblò SX Kasten

EZ 06/2016 | Kastenwagen | Erdgas/CNG | Schaltgetriebe | 109.651km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Doblò SX Kasten [DE - Ka4 1.4 T-Jet Natural Power EU6, SX, (Facelift) 2015 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFA26300006C68976	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.651km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Erdgas/CNG
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.051km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	99	Beifahrertür	99
Kotflügel vorne links	99	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	112	Heckklappe	100
Dach	99		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagefach im Dachhimmel	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Armlehne vorn
• Audiosystem Basisclass (Radio/CD-Player)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel teilweise lackiert	• Außentemperaturanzeige
• Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	• Erhöhte Nutzlast
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach abschließbar
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Karosserie/Aufbau: Kasten
• LKW-Zulassung	• Laderaumtrennwand
• Laderaumtrennwand Geräuschdämmung	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo Bi-Fuel, Benzin / CNG	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Nebelscheinwerfer	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne

- | | |
|---|---|
| • Radstand 2755 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenbremse vorn verstärkt |
| • Schiebetür rechts | • Seitenfenster Lade-/Fahrgastraum hinten verblecht (3.Sitzreihe) |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett |
| • Tagfahrlicht | • Verkleidung im Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









01.06.2016	1727	AIK00007 X	02	01	0088/05000	172
N1	BB		04106	04406	1832	1832
EPA2630000688976			1045	1095	01508	
FIAT				00060		
263			0134	002443	2443	
WKG1B			01090	01450		
NR2DN			01090	01450		
			77	03750	73	
FIAT DOBLO*			01000	0500	2	
FCA ITALY (I)			195/60R16	C 99/97T		
PE.E.GU.BEF. B. 375 T			195/60R16	C 99/97T		
VAN						
7/15/2007*195/2013X						
EURO6*X;PL;C17 N1 II			e3	2007/46*0002*30		
BENZIN/KOMP.BRIDGS			16.03.2016			
0007	36X0	01368			K	EQ652241

Service-Nachweis Inspektion / Wartung

Datum: 12.06.2024
km-Stand: 33034

Durchgeführt wurde:
☒ Standard Wartung nach Herstellervorgaben
Ort: Moll 5042

Der Service wurde nach den Wartungsvorgaben für Ihr Auto durchgeführt.

Dieter Wydra e.K.
Hagenstraße 187
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 9287-0

Nächster Service:
Datum: 06.08.2024
km-Stand: 33034

...für Ihr Auto tun wir alles

Service-Nachweis Inspektion / Wartung

Datum: 12.06.2024
km-Stand: 33034

Durchgeführt wurde:
☒ Standard Wartung nach Herstellervorgaben
Ort: Moll 5042

Der Service wurde nach den Wartungsvorgaben für Ihr Auto durchgeführt.

Dieter Wydra e.K.
Hagenstraße 187
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 9287-0

Nächster Service:
Datum: 06.08.2024
km-Stand: 33034

...für Ihr Auto tun wir alles

Service-Nachweis Inspektion / Wartung

Datum: 12.06.2024
km-Stand: 33034

Durchgeführt wurde:
☒ Standard Wartung nach Herstellervorgaben
Ort: Moll 5042

Der Service wurde nach den Wartungsvorgaben für Ihr Auto durchgeführt.

Dieter Wydra e.K.
Hagenstraße 187
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 9287-0

Nächster Service:
Datum: 06.08.2024
km-Stand: 33034

...für Ihr Auto tun wir alles

Service-Nachweis Inspektion / Wartung

Datum: 12.06.2024
km-Stand: 33034

Durchgeführt wurde:
☒ Standard Wartung nach Herstellervorgaben
Ort: Moll 5042

Der Service wurde nach den Wartungsvorgaben für Ihr Auto durchgeführt.

Dieter Wydra e.K.
Hagenstraße 187
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 9287-0

Nächster Service:
Datum: 06.08.2024
km-Stand: 33034

...für Ihr Auto tun wir alles

Service-Nachweis Inspektion / Wartung

Datum: 12.06.2024
km-Stand: 33034

Durchgeführt wurde:
☒ Standard Wartung nach Herstellervorgaben
Ort: Moll 5042

Der Service wurde nach den Wartungsvorgaben für Ihr Auto durchgeführt.

Dieter Wydra e.K.
Hagenstraße 187
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 9287-0

Nächster Service:
Datum: 06.08.2024
km-Stand: 33034

...für Ihr Auto tun wir alles

Service-Nachweis Inspektion / Wartung

Datum: 12.06.2024
km-Stand: 33034

Durchgeführt wurde:
☒ Standard Wartung nach Herstellervorgaben
Ort: Moll 5042

Der Service wurde nach den Wartungsvorgaben für Ihr Auto durchgeführt.

Dieter Wydra e.K.
Hagenstraße 187
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 9287-0

Nächster Service:
Datum: 06.08.2024
km-Stand: 33034

...für Ihr Auto tun wir alles



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)