



Smart forfour electric drive / EQ

EZ 05/2019 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 68.742km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 21***
 Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung forfour electric drive / EQ [DE - LimS5 electric drive / EQ, EQ, 2018 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4530911Y223572	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.742km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 56 PS (41 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *	Batteriespannung *
155 km	17,6 kWh	190 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	420 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaumabdeckung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Cool & Audio-Paket
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Modellbezeichnung geändert
- Rücksitz klappbar
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar

- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Audiosystem Smart
- AUX-IN-Anschluss
- Klimaautomatik



Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fußmatten Velours
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung
- Faltdach elektrisch
- Kühlermaske schwarz
- Sitz vorn links höhenverstellbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrer­tür (Lackschaden)



Beifahrer­tür (Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)