



Volkswagen Golf Lounge BMT

EZ 04/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 253.879km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Lounge BMT [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Lounge, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZFP618356	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 253.879km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 253.276km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt

• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Leseleuchten vorn und hinten
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Antennen-Diversity
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Metallic-Lackierung	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Raucher-Paket	• Schlechtwege-Fahrwerk


- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












18.04.15	[D] [G] R00000003H		1	[J]	1107/3500	[P] [S]
N1	[J] [AC]				4562-4980	1799
wvzzzau/zpf618356	[J] [E]				1446-1515	v 143h
VOLKSWAGEN - VW			-	[A]	RD	-
AUV			105	[A]	1970	1970
VACUHLHXO			1010	[A]	1010	-
PM6PM62Q025N7RMONIML00VWZ			1010	[A]	1010	-
			71	[A]	235	E V1
GULF			1600	[A]	710	[E] [M] [A]
VOLKSWAGEN-VW			1957/65	R15	MIV	
Fd..FeFu.bef.b. B Sp1.			1957/65	R15	MIV	
Kombilinsulin						
IIS/ZOOT*136/2014W			BLAU	[J]	5/-	
KUBOG:W/P/F/C1: N1: 1			e1w2007/46*027*13			
Biese1			05.03.15	[A] [R]	ELBHEBSE	
0002	[J] J6W0	[J] 1968				
Z1/E.Z*10 u. Z.Z.B.2+35 h.AnnahmebefreiEG*0.LIBUD b						
18 BK Stg1.v.techn.wig.tesName d.Zugkombination3500						
kqwbis BK Steig.:1780*Bel verkuertigt montiertfuer ANK:E						
SF M.spez.Fahrdyn.Stell.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp:100 km/h						
b gem.F.Aend.VO:2.9.Annh.VO:2.9VO*Stufe PM:5 NB Tag E						
PALKUI.*w.ANK IV.EUGW						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)