



Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4Matic

EZ 03/2020 | Andere | Benzin | Automatikgetriebe | 80.101km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 43 AMG 4Matic [DE - SUC5 GLC 43 AMG EU6d-T, 4Matic, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Andere	FIN WDC2533641F736365	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.101km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 390 PS (287 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.918km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Kratzer,
Kerben Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Reifenschäden: Kratzer Schrammen

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	125
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Kotflügel vorn links, Kratzer - Smart Repair, Dach, Steinschlag - Smart Repair, Tür vorn links, Delle, Tür hinten links, Delle - drücken, Seitenwand hinten links, Delle und Kratzer - Smart Repair, Verteilergetriebe, Ölverlust - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich, COC Papiere, 1x Sommerfelge zerkratzt / GD, 1x Sommerfelge stark zerkratzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremssättel lackiert
- Digitales Instrumenten-Display
- Einstiegsleisten (AMG)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten AMG
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Remote Online

• Innenhimmel schwarz	• Innenraumlicht-Paket
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless Go Startanlage	• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
• Knieairbag Fahrerseite	• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kraftstofftank: vergrößert
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege mit Code	• Motor 3,0 Ltr. - 287 kW KAT
• Parameterlenkung	• Radstand 2873 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sicherheitsgurte designo	• Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
• Sportsitze vorn	• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
• Start/Stop-Anlage	• Styling-Paket (AMG / Exterieur)
• Touchpad (Mittelkonsole)	• Unterfahrschutz (Chrom)
• Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)	• Vorrüstung Dachträgersystem
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• CD-Laufwerk
• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Ausstattungs-Paket: Business	• Diebstahlschutz-Paket
• Fahrassistentz-Paket High-End	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Fahrassistentz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic	• Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
• Infotainment-Paket High-End	• Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
• Keyless-Go-Paket	• Komfort-Paket Advanced
• Lenkrad (AMG Performance, Nappa / Dinamica)	• Licht-Paket High-End
• Metallic-Lackierung	• Night-Paket (AMG)
• Park-Paket High-End	• PRE-SAFE-System
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Surround-System Burmester
• Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
• Komfort-Paket	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzheizung vorn	• Infotainment-Paket Advanced
• Konnektivität-Paket	• Smartphone integriert
• Park-Paket Advanced	• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent

• Rückfahrkamera	• Kraftstofftank: vergrößert
• Diebstahl-Warnanlage	• Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
• Spiegel-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-Paket Plus
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus	• Autonomer Bremseneingriff
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Konnektivität-Paket	• Smartphone integriert
• Media-Display	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung	• Heckdeckel öffnen + schließen automatisch (Hands-Free-Access-System)
• Sitzheizung vorn	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)	• Intelligent Light System LED
• Außenspiegel schwarz lackiert	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Kamerasystem 360 Grad	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Servicebericht 5

Mercedes-Benz
STERNAGUT GmbH
Benderslocher Landstraße 92
Erfurt

Datum: 08.09.2025
Rep.-Auftr.Nr.: E1-55153
Laufleistung: 60359 km

Durchgeführter Service

Service: Service A
Werkstattdrücke: 1400
Restlaufzeit: 4 Tage
Restlaufstrecke: 14000 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung: Motor Öl
Ölqualität: 229.5
Viskosität:

Zusatzarbeiten:

Service A durchgeführt ☒
Zusatz zum Service A: ☒
Wendekreisregler einbauen

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilie ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG ☒
Eingehalten

Zusatzarbeiten:

Durchgeführt ☒

Servicebericht 6

Mercedes-Benz
Ruck & Janet GmbH Center Erfurt
Benderslocher Landstraße 92
Erfurt

Datum: 29.02.2024
Rep.-Auftr.Nr.: E1-26064
Laufleistung: 49341 km

Durchgeführter Service

Service: Service B
Werkstattdrücke: 600
Restlaufzeit: 0 Tage
Restlaufstrecke: 12100 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung: Motor Öl
Ölqualität: 229.6
Viskosität:

Zusatzarbeiten:


Service B durchgeführt ☒
Bis zum nächsten fälligen Service ☒
Mercedes-Benz Mobilie ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten:

Durchgeführt ☒



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Steinschlag)



Beifahrertür (Steinschlag)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)