



BMW X1 sDrive 18 d

EZ 01/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 142.084km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X1 sDrive 18 d [DE - SUV5 sDrive18d EU6d-T, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAJH51070EK95509	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.149km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Performance Control | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer |
| • Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr. | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) | • Servolenkung Servotronic |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Außenspiegel-Paket |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Dachreling schwarz | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Panoramadach (Glas) | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Sitzheizung vorn |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Abbiegelicht | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)