

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ086420



Beschreibung

	Zulassungsdatum 07/11/2023	Laufleistung 87551 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 75 KW	

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen
002	Radkappe / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen
003	Stoßfänger unterhalb / - 1	Delle	Ersetzen



004 Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel

005 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



006 Säule / Vorne Links ²

Delle

Reparieren



007 Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links

Beklebt


Ersetzen



008 Polster Sitzfläche / Vorne Links

Fleck




Reinigen



009 Seitenwand / Unten Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren




010	Stoßfänger / Hinten ³	Delle	Ersetzen
  			
011	Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Akzeptabel
012	Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen
 			
013	Innenverkleidung Laderaum / Oben Vorne Rechts Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen
 			
014	Seitenwand / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Lackieren
 			
015	Schweller / Hinten Rechts Länge : Lang	Delle	Reparieren
           			

016	Schweller / Vorne Rechts Länge : Medium	Delle	Reparieren
   			
017	Tür / Mitte Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair
 			
018	Türeinstieg / Rechts	Delle	Reparieren
   			
019	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
020	Säule / Vorne Rechts ⁴	Delle	Reparieren
   			
022	Typenschild / Vorne Rechts	Beklebt	Ersetzen
 			
023	Polster Sitzfläche / Vorne Rechts	Fleck	Reinigen
 			
024	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren



025	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
026	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
027	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
028	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
029	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel
030	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



¹ + Kratzer
² B
³ + SR
⁴ B + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad

☒ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☒ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm
Hinten Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Radkappe / Vorne Links / Fehlt



Stoßfänger unterhalb / - / Delle



Stoßfänger unterhalb / - / Delle



Stoßfänger unterhalb / - / Delle



Stoßfänger unterhalb / - / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle




Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links / Beklebt



Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links / Beklebt



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Oben Vorne Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Oben Vorne Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Unten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle




Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Tür / Mitte Rechts / Delle



Tür / Mitte Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt




Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck




Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer




Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt