



Hyundai i10 YES!

EZ 05/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 105.679km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 09***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 YES! [DE - LimS5 1.2 EU6, YES! Silver, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHA851CAFZ139173	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.679km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 32.966km	Letzter Service am 05/2017
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,2 Ltr. - 64 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenaufprallschutz
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türlautsprecher hinten | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: Phantom Black. / MIC | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













28.05.15	1984	AAU000044	2	1701	144	1600	1116
MI	AB			3665			1660
NLHA851CAF2139173		B		1500			1016-1104
Hyundai					75		
IA				114	1450		1450
B5P31				750	780		
H53CZ1				750	780		
				83	3750		72
110						5	
HYUNDAI (TR)					175/65R14 82/B51		
2.2 Pers.bef. b. 8 Spl.					175/65R14 82/B51		
Schräghecklimousine							9/-
7/15/2007*195/2013J							
EUR05;J;PI/CI; M, N1 I					e11*2007/46*1008*02		
benzin					06.12.13	A	WQ053711
0001	35J0	1248					
Datum zur Emissionsklasse: 28.05.2015*m.Fahrwerk v.E18							
ACH,Typ E10-42-034-01-22,Kennz.:11-15-021-02-VA/11-46-							
09-03-HA*zu 15.1 u.15.2 auch genehm.:195/45R16 84V a.L							
M-Rad 6,5JX16H2 ET45MM,Herst.:AUTEC,Kennz.:KBA49909*ve							
wend.v.Schneekett.nicht zuläss.*m.Fahrwerk v.E18ACH.T							
yp E10-42-034-01-22,Kennz.:11-15-021-02-VA/11-46-09-03							
HA*zu 15.1u.15.2;auch gen. ** SIEHE ALLONGE **							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)