



Mercedes-Benz E 350 BlueTec / d

EZ 06/2015 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 74.251km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	E 350 BlueTec / d [DE - Ca2 E 350 BlueTEC / d EU6, BlueTEC, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Roadster/Cabrio	WDD2074261F318371	-	74.251km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
05/2026 / Nicht Vorhanden	Leder	258 PS (190 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Unbekannt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.987 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	4	2/3	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
06/2015	Schwarz	4	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	140g/km (NEFZ)		5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölfeucht ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik (Thematic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| • Modellpflege | • Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK | • PRE-SAFE-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Skisack |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zeituhr (Analog) |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Aircap | • Ascher anstelle Ablagefach |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Diebstahlschutz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik | • Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Kamerasystem 360 Grad |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Metallic-Lackierung | • Park-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













09.06.2015	1313	EIQ000320	2	01	22 190 /3400	250
M1	AE		4766			1786
WDD2074261F318371	4		1398			1915
Mercedes-Benz				75		
207			146		2345	2345
148FP0			1135		1210	
CZAAB414			1135		1210	-
			71		2558	72
E 350 BLUETEC			1800		750	4
Daimler (D)			235/48 R18 91Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			255/35 R18 94Y XL			
Kabrio-Limousine						9/-
715/2007*136/2014W			e1*2001/116*0502*20			
EURO6;N;PI/CI; M, N1 I			24.11.14		K	FS106880
Diesel						
0002	36W0	2987				
F.1/F.2:2445 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1320 b.Anh.Betr.*ww.A						
HK.1t.EGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz.ist bei werks						
seitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.						
Anh.Betr.f.Tempo.100 km/h gem.5.Aend.VO.2.9.Ausn.VO.2.						
StVo.ausgestattet*						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)