



Mercedes-Benz
413/414/416/510/511/513/514/516 CDI

EZ 05/2016 | Andere | Diesel | Schaltgetriebe | Unbekannt km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 413/414/416/510/511/513/514/516 CDI [DE - Pr2 416 CDI EU6, BlueTEC, (Facelift) 2013 - 2018]		
Kategorie Andere	FIN WDB9061531N651401	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho Unbekannt km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 361.992km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 207g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	210 	Heckklappe	150
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fzg Grundfarbe ist GelbDiverseres Zubehör verbaut (siehe Bilder)

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Partikelfilter
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 74 Ah
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Handschuhfach abschließbar
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Reifen 285/65 R16C Super-Single-Bereifung an Hinterachse
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne

- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Super-Single-Bereifung an Hinterachse
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 4,60 t
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung


- 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Auspuff vor Hinterachse links
- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Licht- und Regensensor
- Parametrierbares Sondermodul
- Rückspiegel innen
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Stabilisator hinten verstärkt
- Tankgeber für Zusatzheizung
- Verkleidung Rückwand
- Vorderachse verstärkt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Airbag Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Generator 220 A
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung
- Schmutzfänger vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Stabilisator vorn verstärkt
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Servicehistorie			Mercedes-Benz
Mercedes-Benz	Daimler Truck AG Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz Hannover Mercedesstraße 1 Langenhagen	Datum Laufleistung Service	18.06.2025 312192 km Großer Service
Mercedes-Benz	Daimler Truck AG Nutzfahrzeugzentrum Hannover Mercedesstraße 1 Langenhagen	Datum Laufleistung Service	27.06.2023 312197 km Kleiner Service
Mercedes-Benz	Daimler Truck AG Niederlassung Langenhagen Mercedesstraße 1 Langenhagen	Datum Laufleistung Service	06.08.2021 274706 km Großer Service
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH, Niederlassung Hannover Podbielskistraße 293 Hannover	Datum Laufleistung Service	03.06.2020 226879 km Kleiner Service
Mercedes-Benz	SternPartner GmbH & Co.-KG Hans-Heinrich-Waroke-Strasse 10 Celle	Datum Laufleistung Service	26.09.2017 40262 km kleiner Service



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




Fahrertür (Delle, Kratzer)




Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)