

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Volkswagen		Taigo Move			1.0 TSI EU6d, Move, 2022 - 2024			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WVGZZZCSZPY077099		Sport-Utility-Vehicle			5	Superbenzin	0603/CQP	
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. III	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		07.07.2023	1	1	70 kW	3	999	07/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe		124-132 (WLTP)
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	k. A.		41.917 km		k. A.		nein	05/25	28.503 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
Pure White			Uni normal		nein	03.09.2027		14.600 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
vollständig									
Polster		Polsterfarbe		Getriebe			Schadstoffk.		
Sitzbezüge für Sonder..		Grau-Titanschwarz-Silb..		Getriebe 5-Gang			Euro6d		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: Leasing							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Minderwertgutachten

Ausstattung	Serienausstattung: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Antennen-Diversity App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App.. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. Chrom-Paket 2 Einparkhilfe vorn und hinten Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fensterheber elektrisch vorn und hinten Fußmatten Textil Getriebe 5-Gang Heckscheibenwischer Innenspiegel mit Abblendautomatik Kopfstützen hinten (3-fach) Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf.. Leuchtweitenregelung Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI Nichtraucher-Paket Pedale Edelstahl Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Scheinwerfer LED Servolenkung Sitze vorn höhenverstellbar Start/Stop-Anlage mit Rekuperation Verglasung hinten abgedunkelt (75%) Zentralverriegelung Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. Antriebsart: Frontantrieb Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami.. Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti.. Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon Dachreling Einstiegsleisten für Sondermodell Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (.. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Frontscheibe Verbundglas getönt Fußraumbeluchtung vorn LED Handbremshebelgriff Leder Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sonder.. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. Lautsprecher (6) Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. LM-Felgen Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn.. Notrufsystem Radioempfang digital (DAB+) Reifenkontroll-Anzeige Schalt-/Wählhebelgriff Leder Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En.. Sitzheizung vorn Stoßfänger Life Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. Zentralverriegelung mit Fernbedienung Ambiente-Beleuchtung Anzeige für Waschwasserstand Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freisc.. Außenspiegel Wagenfarbe Chrom-Paket (1) Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa.. Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Funkschlüssel (2) klappbar Gepäckraumboden höhenverstellbar Heckleuchten LED Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter Karosserie: 5-türig Lenkrad (Leder) mit Multifunktion Leseleuchten vorn Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag.. Nebelschlussleuchte Otto-Partikelfilter (OPF) Radstand 2554 mm Rücksitzlehne geteilt Scheibenwischer mit Regensensor Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Air.. Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Verbandkasten und Warndreieck Wegfahrsperre (elektronisch) Sonderausstattung: Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16´ IQ.DRIVE-Paket Sonderlackierung Pure-White uni Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Sondermodellpaket: Sondermodell Move																								
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.): <table><tr><td>Tauschaggregat</td><td>Nachlackierung</td><td>Technischer Mangel</td><td>Sonstiges</td><td>Vorschadenhöhe</td></tr><tr><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>0,00 €</td></tr></table> Vorschäden lt. Bewerter: <table><tr><td>Tauschaggregat</td><td>Nachlackierung</td><td>Technischer Mangel</td><td>Sonstiges</td><td>Vorschadenhöhe</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00 €</td></tr></table>					Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	nein	nein	nein	nein	0,00 €	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	-	-	-	-	0,00 €
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe																					
nein	nein	nein	nein	0,00 €																					
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe																					
-	-	-	-	0,00 €																					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja																								
Optischer Zustand																									
LNR Beschreibung - Reparaturart 1. Dach - Delle entfernen 2. Hochglanz Felge HR zerkratzt Minderwert 3. Hochglanz Felge VR zerkratzt Minderwert 4. Stoßfänger H Spoiler mehrfach eingekerbt ern. Zwischensumme (Netto)																									
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung																									
LNR Beschreibung - Reparaturart 1. 1 Schlüssel AHK fehlt 2. Inspektion - HU/AU (Im Abgabemonat fällig) 3. Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern 4. Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern Zwischensumme (Netto)																									
Bemerkung zum technischen Zustand: Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.																									

Minderwertgutachten

Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	COC-Papiere fehlen										
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt										
	Zwischensumme (Netto)										
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand										
	Technischer Zustand										
	Fehlteile und Dienstleistungen										
	Endbetrag (Netto)										
	19% Mehrwertsteuer										
	Endbetrag (Brutto)										
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
---	---										
	Summe										

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.	
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung				
	Ganzjahresreifen							k. A.				
Reifen u. Felgen	Reifen vorne		VL					VR				
	205/60 R16 92H		3,00 mm (Hankook)					3,00 mm (Hankook)				
	Reifen hinten		HL					HR				
	205/60 R16 92H		5,00 mm (Hankook)					5,00 mm (Hankook)				

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers						
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung			Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
			Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
			Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
			COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
			Verbandskasten	X	Werkzeug	X
			Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
			Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
			Windschott		Kundenrechnung	
			Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	X
			Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
			Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
			Trennnetz		Feuerlöscher	
			Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
			Wagenheber		Kompressor	X
			Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt						
Zweiter Radsatz						
Wichtige Eckdaten						
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	nein	nein	nein	0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	-	-	-	0,00 €	
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.					
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.						

Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Taigo Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCSZPY077099
Kilometerstand: 41.917 km
Erstzulassung: 07.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1











Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Taigo Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCSZPY077099
Kilometerstand: 41.917 km
Erstzulassung: 07.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Dach - Delle entfernen



Hochglanz Felge HR zerkratzt Minderwert



Hochglanz Felge HR zerkratzt Minderwert




Hochglanz Felge VR zerkratzt Minderwert



Hochglanz Felge VR zerkratzt Minderwert



Stoßfänger H Spoiler mehrfach eingekerbt ern.



Stoßfänger H Spoiler mehrfach eingekerbt ern.