



Opel Astra Business Start/Stop

EZ 05/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 138.467km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Business Start/Stop [DE - Kb5 1.5 D EU6d, Business Edition, (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EV8N8042351	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.467km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 75.637km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 141g/km (WLTP) 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP) 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket

- | | |
|--|---|
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE | • PowerFlex Bar Adapter |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Edition-Plus-Paket | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Leichtlaufreifen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









31.05.2022	1844	ALL002614	2	1	90/3500	205
M1	AC		4702		1809	
W0VB08EV8N8042351	1		1510		1465	
OPEL				75		
B-K			135		1980	1980
DA077DB12			990		1005	
BH18BADCE15			990		1005	
			70		2625	67
			1250		680	5
ASTRA SPORTS TOURER			205/55 R16 91V			
OPEL AUTOMOBILE			205/55 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz		9	
EURO6,WLTP,AP,PI/C, M, N1			64*2007/46*0996*25			
Diesel			23.04.2021		K	GJ675823
0002	36AP	1496				
7.2/8.2+40 B.ANH.BETR.*O.1:1350 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL.						
GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3250 KG BIS 8% STEIG.*S1:MAX.S-PL.*						
WW.AHK LT.ETGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.05.2022*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)