



Mercedes-Benz A 150 3-türig

EZ 10/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 104.407km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 150 3-türig [DE - LimS3 A 150 EU4, Classic, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1693311J546376	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.407km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.165km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	90	Heckklappe	180 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Fußmatten Teppich / Rips |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitzheizung vorn | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














[illegible][illegible]

The image shows an open book with two pages of a German business form titled "Berechnung der Lohnsteuer" (Calculation of Income Tax). The left page is for "Berechnung der Lohnsteuer" and the right page is for "Berechnung der Lohnsteuer". Both pages contain various input fields for personal data, tax status, and income, along with checkboxes for different tax options. The right page also features a logo for "Opel" and "Opel Finanz".

Four Mercedes-Benz brochures are laid out on a dark, textured surface. The top-left brochure features a close-up of a car's headlight and grille, with the text 'Fahrerassistenz in G-Class' and 'Mercedes-Benz' at the bottom. The top-right brochure shows a similar car image with the text 'Verbindungsstück zwischen' and 'Mercedes-Benz' at the bottom. The bottom-left brochure displays a car's interior dashboard and steering wheel, with the text 'Schlüsselanhänger Audio 20' and 'Mercedes-Benz' at the bottom. The bottom-right brochure features a large Mercedes-Benz logo and the text 'Versteckter Stützpunkt mit Service Center, EASY-LOCK und Mercedes-Benz, Mobil-DE' and 'Mercedes-Benz' at the bottom. Two black car keys are placed in the center, overlapping the brochures.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)