



Volkswagen Golf Trendline

EZ 03/2008 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 347.592km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 90***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline [DE - Kb5 1.9 TDI EU4, Trendline DPF, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZ8M333267	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 347.592km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 203.000km	Letzter Service am 12/2019
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	350 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	250 	Heckklappe	211 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Blue-Graphit Perleffekt
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar

- | | |
|---|--|
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung grün getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher) |
| • Cool & Sound-Paket 2 | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lautsprecher (4) | • Mittelarmlehne |
| • Perleffekt-Lackierung | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt