



Dacia Duster Prestige 4x2

EZ 02/2015 | Geländewagen | Autogas | Schaltgetriebe | 183.741km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Prestige 4x2 [DE - SUV5 1.6 16V LPG 105 EU5, Prestige 4x2, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN UU1HSD85552296654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.741km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Autogas
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.608km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	180
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Rohr im Motorraum unsachgemäß instandgesetzt. Marderschäden an Dämmmatte.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klang & Klima-Paket
- Leder-Paket
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel Chrom, satiniert
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funktions-Paket
- Gasantrieb bivalent (Benzin / LPG)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar


• Look-Paket	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Modularitäts-Paket
• Motor 1,6 Ltr. - 77 / 75 kW KAT bivalent, Benzin / LPG	• Nebelscheinwerfer
• Radstand 2673 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturset	• Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag vorn	• Seitenschweller Chrom, satiniert
• Servolenkung	• Sicherheits-Paket
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türverriegelung automatisch
• USB-Anschluss	• Unterfahrschutz Chrom, satiniert
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre mit Transponder
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.02.2015	8212	ACS000331	2	1	77/5750	165
M1		AC	4315-4315		1822-1822	
UU1HSD85552296654		X	1625-1695		1280-1375	
DACIA				75		
SD			145	1745	1745	
HSD85			900	965		
HSD855			900	965		
			79	3750	73	
			1300	640	5	
DUSTER			215/65 R16 (98)T			
DACIA (RO)			215/65 R16 (98)T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombimousine						
715/2007*195/2013J/EG						
EURO5J.PWC; M; N1 I						
Benzin/Füssiggas						
0006	3530	1598				
P.2.74 (GPL LPG)*WW.AHK LT. EGTG/ABE TECHN.ZUL.GES.MAS						
SE D.ZUGKOMBINATION: 2845KG*						

online abgemeldet
27.07.2026

Stadt Kassel
Oberbürgermeister
Klingert
im Auftrag

781 323629428

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

EL 511921

27.07.2026

EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
QUALITÄT PURK VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE M1

55 Kassel

EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
QUALITÄT PURK VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE M1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)