



Ford C-MAX Sync Edition

EZ 10/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 130.775km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Sync Edition [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Grand SYNC Edition, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0HXXWPBHDR73790	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.775km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 26.662km	Letzter Service am 10/2015
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem hinten
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3. Sitzreihe
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5

- | | |
|---|--|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sportsitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Sony | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole Premium |
| • Nebelscheinwerfer | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Trend Komfort-Paket |
| • USB-Anschluss | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)