



Peugeot 308 Access

EZ 07/2020 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 148.180km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 76***
 Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Access [DE - LimS5 1.2 VTi/PureTech 82 EU6, Access, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN VF3LBYPHZRLS145267	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.180km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Frankreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	218 
Motorhaube	180 	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- CD-Laufwerk im Handschuhfach
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (3-Speichen)

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leuchtweitenregelung elektrisch |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi |
| • Original Fahrzeug Farbe: LACK GRAU
ARTENSE/METALLIC-LACKIERUNG | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • WIP-Bluetooth |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) |
| • Reserverad als Notrad | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)