



Audi A4 Avant

EZ 08/1996 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 366.408km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8DZTA229650	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 366.408km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.781 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/1996	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 204g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	400 
Seitenteil hinten links	400 	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	300 	Heckklappe	200 
Dach	300 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühlwasserlampe leuchtet . Fahrzeug Überhitzt;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug hat überall diverse Lackschäden .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Beckengurt hinten mitte (aufrollbar)
- Flankenschutz Türen
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: Rubyred perleffect
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer H4
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Batterie 44 Ah
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 20V KAT (ADR)
- Reifen 195/65 R15 ..V
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Dachreling
- Generator 90 A
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Rost)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Dach (Rost)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)