



Land Rover Range Rover Sport SE

EZ 01/2021 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 38.907km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Sport SE [AT - SUV5 D 250 3.0 Mild-Hybrid EU6d, SE, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALWA2BW4MA774071	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 38.907km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 249 PS (183 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 14.448km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 223g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)