



Volkswagen Touran Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 07/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 208.742km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZW112046	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 208.742km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 147.535km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Anhängerkupplung lässt sich nicht ausfahren;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Parkbremse Fehlermeldung ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cortina Silver
- Insassen-Schutzsystem proaktiv

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klappstische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lenkrad (3 Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Auto-Hold-Funktion
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	



Sonderausstattung

• 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fußmatten Textil
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Mobile Online Dienste Car-Net	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Sitz-Komfort-Paket
• Antennen-Diversity	• Audiosystem: CD-Player
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Multimediabuchse AUX-IN
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Volkswagen Media Control
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Lendenwirbelstützen vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)