



Ford EcoSport

EZ 08/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 54.183km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0BXXMRKBHR69361	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 54.183km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 18.890km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill grau
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Radstand 2519 mm

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig) | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • AUX-IN-Anschluss |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Klimaautomatik | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)