



Volkswagen Transporter Kombi EcoProfi lang

EZ 09/2018 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 29.654km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kombi EcoProfi lang [DE - Kb4 2.0 TDI EU6, EcoProfi, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZHH176937	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 29.654km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 23.121km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Navigationsdatenträger fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3400 mm
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|--|
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Türablagekasten vorn | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay) | • Blinkleuchten hinten (Dach) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Mobile Online Dienste Car-Net |
| • Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Raucher-Paket | • Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrsitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrsitz heizbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrsitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I | • Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel) |
| • Zuziehhilfe Schiebetür rechts | • Lautsprecher (4) |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • WLAN-Hotspot |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Heizung im Lade-/Fahrgastraum | • Zuheizter |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
 Kontrollnummer NI-5-30-0021-63 durchgeführt am 20.11.2025
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde:
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfpunkt keine Mängel festgestellt.

(0) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Eng. Benjamin Meyer

Messwerte

Achse	Parkbremse	Befüllgrad	Steigswerte					
			Mess- und Prüfwerte des Benutzers		Anzahl (%)			
1	Seitlich	50	300	300	300	357	11.1	43
2	Seitlich	142	250	211	265	170	24.7	7
			319	299				

Dem Fahrzeug vor Zustelltermin wurde die Rückvergarung mittels Abbremsung F.04 (1%) 13

Berechnung (EUR)

Vergütung für Vorführung/Derufentzung (Werkstatkosten)	89,25
MeiSt 15%	1,04
	17,40
	106,00

Gesamtbetrag Brutto: _____
 Dieser Betrag enthält das Entgelt für die Berechnung von Prüfgebühren gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.
 Dieser Betrag kann in Sinne des Par. 14 StVG zur Vorüberhebung verwendet werden.

1047 000 15006

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)