



Ford Fiesta

EZ 04/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 178.611km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 13***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAJD8A45623	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.611km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.290km	Letzter Service am 09/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) | • AUX-IN-Anschluss |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Bordcomputer |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Frontscheibe heizbar | • Handbremshebelgriff Aluminium |
| • Klimaautomatik | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Heizung mit Umluftschaltung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









75.04:08	B566	ACH000132	2	01	59	/5700	166
M1	AB		3918-4038			1685	
WF0DXXGAJD8A45623		7	1429-1468			1095	
FORD					50		
JD3			147		1520		1520
FXJA1			810		780		
5BDBKA			810		780		
			79		4275		71
Fiesta			900		500	5	
FORD (D)			175/65R14		77S		
fz.z.Pers.bef.b.8 Spl:			175/65R14		77S		
Schräghecklimousine							
70/220*2003/76B			WEISS		0/-		
EURO 4			e1*2001/116*0210*16				
Benzin			01.08.07		K	DM387314	
0001	0462	1388					
F:1/F:2:1570 u:7:2/B:2:830			b.Anhängebetrieb*ww:AHK:1t.				
EGTG*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)