



## Zustandsbericht

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kunde:             |  |
| Berichtsnummer:    |  |
| Amtl. Kennzeichen: |  |

| Fahrzeugdaten              |                                           |                                     |                          |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| BMW 5 Touring 520 d xDrive |                                           |                                     |                          |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:       | WBA21GW050CU59431                         | Laufleistung abgelesen:             | 56905 km                 |
| Erstzulassung / Baujahr:   | 24.02.2025 / 2025                         | Besichtigungsdatum/-ort:            | 24.07.2026 Weinsberg     |
| Fahrzeugart:               | PKW                                       | Aufbauart:                          | Kombilimousine           |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN):        | 0005//DMK                                 | Kraftstoff / Emissionsklasse:       | Diesel / Hybrid / Euro 6 |
| Getriebe Art:              | Automatik                                 | Navi.-Datenträger:                  | Festplattenlaufwerk      |
| Hubraum / Leistung:        | 1995 ccm / 145 kW (197 PS)                | Antriebsart:                        | Allrad                   |
| Lackfarbe:                 | SOPHISTOGRAU<br>BRILLANTEFFEKT<br>METALLI | Türen / Sitzplätze:                 | 5 / 5                    |
| Nächste HU / AU:           | 02.2028 / 02.2028                         | Polster Art:                        | Leder                    |
| Farbe Innenausstattung:    | Schwarz                                   | Fahrzeug fahrbereit:                | Ja                       |
| Fahrzeug verkehrssicher:   | Ja                                        | Vorgelegte Fahrzeug-<br>Unterlagen: | ZB I (Fzg.Schein)        |
| Besichtigungsbedingung:    | -                                         |                                     |                          |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

| Montierte Bereifung       |                       |                             |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Sommerreifen</b>   | <b>Aluminium Original</b>   |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Nexen</b>          | <b>225/55/R18/102Y 5 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Nexen</b>          | <b>225/55/R18/102Y 5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Nexen</b>          | <b>225/55/R18/102Y 5 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Nexen</b>          | <b>225/55/R18/102Y 5 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>verkehrssicher</b> |                             |
| Ersatzrad:                | <b>RunFlatTire</b>    |                             |
| Zustand Ersatzrad:        | <b>Vollwertig</b>     |                             |

| Nicht montierte Bereifung |                       |                               |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Winterreifen</b>   | <b>Aluminium Original</b>     |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Pirelli</b>        | <b>225/55/R18/102H 5.5 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Pirelli</b>        | <b>225/55/R18/102H 5.5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Pirelli</b>        | <b>225/55/R18/102H 5.5 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Pirelli</b>        | <b>225/55/R18/102H 5.5 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>verkehrssicher</b> |                               |

| Serienausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Beifahrerseite</li> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)</li> <li>• Antriebsart xDrive (Allrad)</li> <li>• Außenspiegel-Paket (erweitert)</li> <li>• Bremsenergieerückgewinnung</li> <li>• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)</li> <li>• Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)</li> <li>• Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)</li> <li>• Fußmatten Velours</li> <li>• Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)</li> <li>• Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Dark Graphite Matt</li> <li>• Kopf-Airbag-System hinten</li> <li>• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Personalisierungssystem (BMW My Modes)</li> <li>• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Service-System Gesetzlicher Notruf</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)</li> <li>• Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion</li> <li>• Induktionsladeschale für Smartphone</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Kopf-Airbag-System vorn</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar</li> <li>• Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)</li> <li>• Personalisierungssystem (Personal eSIM)</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung</li> <li>• Service-System ConnectedDrive Services</li> <li>• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices</li> <li>• Sportsitze vorn</li> <li>• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und</li> </ul> |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| perforiert (Schwarz)<br>• Warndreieck | Crashsensor |
|---------------------------------------|-------------|

| Sonderausstattung                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Comfort-Paket<br>• Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional<br>• Innovations-Paket<br>• Lenkrad heizbar<br>• Sonnenschutzverglasung<br>• Travel-Paket | • Fahrassistenz-System Autobahnassistent<br>• Fzg. ohne Modell-Schriftzug<br>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar<br>• Metallic-Lackierung<br>• HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

| Allgemeine Prüfung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Ja</b><br>Ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

| Unfallschadenprüfung               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b> | <b>Innerhalb der Toleranzen</b><br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>  | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).                                                                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Übersicht durchgeführte Technikprüfung

|                     |                         |                   |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Bremsanlage:</b> | ✓ Eingeschränkt geprüft | <b>Motorlauf:</b> | ✓ Eingeschränkt geprüft |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|

#### Durchgeführte Technikprüfung

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bremsanlage:</b> | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>   | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>     | *                                                                                                                                         |

#### Schäden



| Bauteil              | Schaden         |
|----------------------|-----------------|
| 1. Stoßfänger Vorne  | Steinschlag     |
| 2. Motorhaube        | Steinschlag     |
| 3. Windschutzscheibe | Gebrauchsspuren |



| Bauteil                            | Schaden         |
|------------------------------------|-----------------|
| 4. Laderaumabdeckung               | Fehlt           |
| 5. Heckdeckelverkleidung           | Gebrauchsspuren |
| 6. Sitz - Hinten - Links:<br>Lehne | Abschürfung     |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten




Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



1. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



1. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



2. Motorhaube

**Steinschlag**



2. Motorhaube

**Steinschlag**



3. Windschutzscheibe

**Gebrauchsspuren**



4. Laderaumabdeckung

**Fehlt**



4. Laderaumabdeckung

**Fehlt**



5. Heckdeckelverkleidung

**Gebrauchsspuren**



5. Heckdeckelverkleidung

**Gebrauchsspuren**



5. Heckdeckelverkleidung

**Gebrauchsspuren**



6. Sitz - Hinten - Links: Lehne

**Abschürfung**



6. Sitz - Hinten - Links: Lehne

**Abschürfung**