



Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L1

EZ 08/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 132.732km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	311/314/316 CDI RWD L1 [DE - Ka4 316 CDI RWD EU6, 2019 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	WDB9076311P135828	-	132.732km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
09/2027 / Vorhanden	Stoff	163 PS (120 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja (digital)	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.143 ccm	liegt vor	118.272km	09/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 4	3	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
08/2019	Rot	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Unbekannt	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	191g/km (NEFZ)		7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Baustellenfahrzeug, Laut Einlieferer beide Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Kindersicherung
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3250 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Vlies-Batterie 70 Ah
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

- | | |
|---|--|
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Keyless-Start | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Partikelfilter | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängersteckdose 13-polig | • Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür |
| • Beifahreroptimierte Schaltkonsole (ohne Ablagefach Mittelkonsole rechts) | • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt |
| • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts | • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I |
| • Fenster für hintere Türen | • Fzg. ohne Start/Stop-Anlage |
| • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) | • Komfort-Fahrwerk |
| • Leitungskanal an Heckportal | • Leitungskanal an Seitenwand |
| • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") | • Querträger mit integriertem Auftritt |
| • Raucher-Paket | • Rückspiegel innen |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach) |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX |
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Rückfahrkamera | • Zusatzheizung (Luft) elektrisch |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)