



Mitsubishi Eclipse Cross Intense 2WD

EZ 07/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 127.186km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Eclipse Cross Intense 2WD [AT - SUV5 1.5 T-MIVEC EU6d-T, Intense 2WD, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXTGK1WJZ024142	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.186km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.554km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut EL kommen 4 Reifen ohne Felgen dazu

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- | | |
|---|--|
| • Getriebe Automatik - CVT (8-Stufen mit Sport-Modus) | • Gurtstraffer vorn |
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Infotainment Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Innenspiegel abblendbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung | • Klimaanlage |
| • Knieairbag | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen verstellbar | • Laderaumabdeckung |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte | • Luftdüsen im Fond |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelkonsole mit Ablagefach |
| • Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec) | • Motor 1,5 Ltr. - 120 kW T-MIVEC |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) | • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2670 mm |
| • Regen-/Lichtsensor | • Regensensor |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole |
| • Steckdose 12V-Anschluß im Fond | • Steckdose 230V im Kofferraum |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-/Audio-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)