

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:**

**Besichtigt am:**

26.08.2026 11:08

**Berichts-Nr:**

**FIN:**

VSSZZK10PP025150



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Fahrzeugkategorie:           | Personenkraftwagen                |
| Fahrzeugart:                 | Kombi                             |
| Hersteller:                  | Cupra                             |
| Modell:                      | Born                              |
| HSN / TSN:                   | 7593 / ASN                        |
| Erstzulassungsdatum:         | 05.06.2023                        |
| Laufleistung:                | 61.022 km                         |
| Nachweis Kilometerstand:     | Ausgelesen                        |
| Farbe:                       | Vapor-Grau                        |
| Farbe Dach:                  | Vapor-Grau                        |
| Antriebsart:                 | Heckantrieb                       |
| Motorisierung/Kraftstoff:    | Elektrisch                        |
| Hubraum:                     |                                   |
| Leistung:                    | 170 kW (232 PS)                   |
| Fahrzeuglänge:               |                                   |
| Fahrzeughöhe:                |                                   |
| Fahrzeugbreite:              |                                   |
| Zulässiges Gesamtgewicht:    |                                   |
| Radstand:                    |                                   |
| Anzahl Achsen:               | 2                                 |
| Zylinder:                    |                                   |
| Schadstoffklasse:            |                                   |
| Anzahl Türen:                | 4                                 |
| Anzahl Sitze:                | 4                                 |
| Getriebe:                    | Automatik 1-Gang                  |
| Polsterart:                  | Stoff                             |
| Interieurfarbe:              | Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2                                 |

## » Dokumente & Wartung

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nächste HU:                                        | 06.2026       |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja            |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:          | Ja            |
| Kennzeichen entgegengenommen:                      | Keine         |
| Wartungsheft:                                      | Digital       |
| Wartungsnachweis:                                  | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung:                         |               |
| Km-Stand bei letzter Wartung:                      |               |
| Restlauf bis Service:                              | 269 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

### "Basis"

"Unter Null": Sitzheizung vorn, beheiztes Lenkrad und Scheinwerfer- Reinigungsanl. m. beheiztem Waschwasser  
Abdeckungen für Leichtmetallräder  
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung  
Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht  
Ambientelicht Ausführung 2  
Antenne nur für FM Empfang, Diversity  
Armaturentafel Standard  
Aufkleber/Schilder in deutsch  
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner  
Außen-Sound Standard  
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung  
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex  
Außenspiegelgehäuse lackiert  
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter  
Batterie 320A (49Ah)  
Batterieladegerät (Ausf.3)  
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift  
Betriebserlaubnis Nachtrag  
Betriebsspannung 12 V  
Bordliteratur in Deutsch  
Bordwerkzeug  
Cargo  
Climatronic, FCKW-frei  
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)  
Dämpfung hinten,Sportausführung  
Dämpfung vorn  
DC Batterieladung (Ausf. 3)  
DC/DC Wandler 3,0 KW  
Digitaler Radioempfang  
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10  
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung  
Dynamiklenkung  
Ebener Ladeboden hinten  
Einparkhilfe vorn und hinten  
Einton-Signalhorn  
Elektrische Luftzusatzheizung  
Elektro-Motor Aggr.0EH.A  
Elektro-Motor Systemleistung 170KW Grundmotor ist: N06/N07/T1R/TB7  
Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen  
Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)  
Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer  
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen  
Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-  
Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  
Fernlichtassistent  
Fertigungsablauf Standard  
Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  
Frontscheibe in Wärmeschutzglas  
Fußhebelwerk  
Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )  
Getriebe Übersetzung 12,976  
Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch  
Heckantrieb  
Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)  
Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz  
Kabel für Wechselstrom-Ladestation (32 A) (Mode 3)  
Kältemittel R1234yf  
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung  
Keine Aktionsausführung  
Kennzeichenträger vorn (groß)  
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite  
Kurzheck Born  
Ladedose Combo 2 (EU)  
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)  
Ladekabel Mode3 Typ 2 3 32A  
Landesverkaufsprogramm Deutschland  
Lautsprecher, vorn  
LED- Hauptscheinwerfer  
LED-SBBR-Leuchte  
Leichtmetallräder 7 1/2J x 19  
Linkslenker  
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)  
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent  
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung  
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)  
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)  
Mit Verkehrszeichenerkennung

|                                                                    |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittelkonsole                                                      | Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar                                       |
| Müdigkeitserkennung                                                | Sitzbezug in Stoff                                                                   |
| Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket             | Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar                                        |
| o.b.Abgas                                                          | Softwareverbund Ausführung 10                                                        |
| Ohne Ambientebeleuchtung außen                                     | Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule |
| Ohne Anhängervorrichtung                                           | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                               |
| Ohne Armlehnen f.Vordersitze                                       | Sprachsteuerung                                                                      |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                 | Spurhalteassistent                                                                   |
| Ohne Car2X                                                         | Stabilisator hinten                                                                  |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                        | Stabilisator vorn                                                                    |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                 | Standard-Klimazonen                                                                  |
| Ohne Fußmatten                                                     | Stoßfänger Sport                                                                     |
| Ohne Head-Up Display                                               | Supersportlenkrad, beheizbar                                                         |
| Ohne Individualeinbau                                              | Telefonvorbereitung für Handy                                                        |
| Ohne Kompensor                                                     | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen               |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                          | Trommelbremsen hinten                                                                |
| Ohne Parkassistent / Garagenpilot                                  | Tür und Seitenverkleidung                                                            |
| Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)                          | Typprüfland Deutschland                                                              |
| Ohne Sonderspezifikationen                                         | Typzeichen und Firmenemblem                                                          |
| Ohne Stadt / Kreuzungsassistent                                    | UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz                             |
| Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                | Wegfahrsperre elektronisch                                                           |
| Ohne Überführungsausrüstung                                        | Werksinterne Steuerung Selbstabholer                                                 |
| Ohne UNECE CS&SU                                                   | Zellmodul C                                                                          |
| Ohne Zusatz-/Standheizung                                          | Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung                                  |
| Ohne zusätzliche Bereifung                                         |                                                                                      |
| Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund  |                                                                                      |
| Pan-European-eCall                                                 |                                                                                      |
| PILOT M+                                                           |                                                                                      |
| Plattformgruppenklasse 1                                           |                                                                                      |
| Premium-Ausstattung eBOOST                                         |                                                                                      |
| Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)           |                                                                                      |
| Rechtsverkehr                                                      |                                                                                      |
| Regionscode " ECE " für Radio                                      |                                                                                      |
| Reifen 215/50 R19 93T / EU (Polymerbeschichtung)                   |                                                                                      |
| Reifendruckkontrolle                                               |                                                                                      |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar, mit Mittelarmlehne |                                                                                      |
| Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung              |                                                                                      |
| Scheibenbremsen vorn                                               |                                                                                      |
| Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn                                 |                                                                                      |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor           |                                                                                      |
| Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn      |                                                                                      |
| Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug             |                                                                                      |

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/50 R 19 93 T | 4,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/50 R 19 93 T | 4,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/50 R 19 93 T | 4,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/50 R 19 93 T | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen                                  | Erneuern            |
| 2  | Fußmatten                        | Verschlissen                                | Ersetzen            |
| 3  | Kotflügel vorne rechts           | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen            |
| 4  | Stoßfänger vorne                 | Kratzer                                     | Polieren            |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZK10PP025150

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Fußmatten - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar



Fahrerfußmatte Loch



3 - Kotflügel vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Schaumstoffeinsatz Kotflügel vorne rechts Tierbisssspuren



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Polieren

