



Fiat Grande Punto 1.2 8V Basis

EZ 07/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 118.591km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Grande Punto 1.2 8V Basis [DE - LimS5 1.2 8V EU5, Basis, 2010 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA19900001899824	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.591km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(8 mm)

(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	350 
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Verglasung getönt
- Bordcomputer
- Airbag Fahrerseite
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Drehzahlmesser
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Original Fahrzeug Farbe: GRIGIO IMPECCABILE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Tankdeckel abschließbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Start/Stop-Anlage
- Servolenkung elektrisch



Sonderausstattung

- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Raucher-Paket
- Metallic-Lackierung
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Verformung)



Türe hinten links (Delle, Verformung)



Türe hinten links (Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)