



Opel Vivaro Combi L2H1 2,9t

EZ 11/2016 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 137.959km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Combi L2H1 2,9t [DE - Kb4 1.6 CDTI Biturbo EU6, L2H1 2,9 Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0LJ7D608HV610059	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.959km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug war Beklebt/Foliert, Klebereste noch sichtbar;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Drehzahlmesser	• Elektron. Sperrdifferential
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 6-Gang
• Innenspiegel abblendbar	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserie/Aufbau: Normalkabine	• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
• Karosserievariante: Normaldach (H1)	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Motor 1,6 Ltr. - 92 kW Biturbo CDTI
• Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM/ALUMINIUM SILBER/SILVER	• Radiofernbedienung am Lenkrad
• Radstand 3498 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
• Servolenkung	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
• Start/Stop-Anlage	• Vollverglasung (3.Reihe) mit Fenstern feststehend
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t




Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Außenspiegel in Wagenfarbe |
| • Design-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckklappe mit Verglasung | • Heckleuchtenblende in Wagenfarbe |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenspiegel abblendbar | • Klimaanlage |
| • Klimaanlage Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum | • Komfort-Paket Plus |
| • Laderaumabdeckung | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht statisch | • Optik-Paket |
| • Optik-Paket Plus | • Parkpilotsystem |
| • Radvollabdeckungen | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag / Kopfairbag vorn | • Seitenschutzleisten lackiert |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Stoßfänger hinten in Wagenfarbe |
| • Stoßfänger hinten teilweise in Wagenfarbe | • Stoßfänger vorn in Wagenfarbe |
| • Stoßfänger vorn in Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zusatzheizung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Verkleidung fehlt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)