



Fiat Ulysse 2.0 JTD Italia

EZ 11/2008 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 260.845km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ulysse 2.0 JTD Italia [AT - Van5 2.0 Multijet 16V, Italia, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN ZFA17900013353260	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 260.845km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 222.264km	Letzter Service am 09/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(8 mm)

Hinten rechts



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100 	Beifahrertür	350 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100 	Türe hinten rechts	450 
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	330 	Heckklappe	-
Dach	300 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor Startet verzögert ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)