



Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L2

EZ 08/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 312.820km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/314/316 CDI RWD L2 [DE - HKa4 316 CDI RWD EU6, 2018 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDB9076331P178294	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 312.820km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.980km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 201g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Airbag Störung Fahrersitz

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Abschleppöse hinten
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Vorbereitung für DAB Radioempfang | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |
| • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel | • 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum |
| • Anhängersteckdose 13-polig | • Audiosystem: MB Audiosystem Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung |
| • Batterietrennschalter 1-polig | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II | • Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung |
| • Getränkehalter vorn | • Klappdeckel für Ablagefach |
| • Klappdeckel für Ablagefächer links/rechts | • Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz) |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider |
| • Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr. | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber | • Schlechtwege-Fahrwerk |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Trennrelais bei Batterie zusätzlich | • Vlies-Batterie 92 Ah |
| • Vorderachse verstärkt | • Wagenheber |
| • Zuziehhilfe Schiebetür rechts | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.08.2020 1313 HVT153775 2 1 Fz 120/3800 160

WDB9076331P178294 4 5932-5932 2020-2020

2820-2820 1477-1477

Kerstner

Kerstner Kuhlprinter RND

120/135/000

1260 2250

1860 2250

82 2850

2000 750 3 75

Kerstner Kuhlprinter

Daimler (D)

235/65R15 115/113R

Fz.z.GW.bef. b. 3,5 t

235/65R15 115/113R

Van

EURO6/WLTP/AF/PI/CI/NI III, 20

Diesel

0002 1362F 2143

el*2007/46*1187*13

17.04.2019 N FV494053

Bad Schwalbach

09/2022, Seite 30.06.2021

Die Daten der Fahrzeugbeschreibung sind nicht aufgeführt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Rost, Steinschlag)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)