



Ford Focus Trend

EZ 05/2006 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 190.221km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Trend [DE - Kb5 1.6, Trend, 2006 - 2006]		
Kategorie Kombi	FIN WF0WXXGCDW5G86056	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.221km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	400 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrollleuchte sporadisch an ; Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Schutzleisten Stoßfänger
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: INK BLUE
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.05.2006	8566	58800B9	2	1	74/8000	180
01	0200		4472 - 4472		1840-1840	
WFOVWXXGCDWV5G86056	X		1459 - 1459		1277 - 1277	
DA3			161	1820	1820	
			995	1090		
			895	1090		
			83		73	
FOCUS			1200	635	5	
FORD (D)			195/65R15 87T			
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15 87T			
GESCHLOSSEN						
EURO 4			BLAU -		5 -	
Benzin			e13*2001/116*0144*			
0001	0462	1596		K	HG924370	
ZU 18-20/L 4593 H BIS 1501*ZU F 1/F 2 1895 BEI ANH-BETR *VVV						
AHK LT. EGTG/ABE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 30.05.2006*						

Diese Bescheinigung ist nur im Fahrzeug aufbewahren!

A. [Redacted] B. [Redacted] C. [Redacted] D. [Redacted] E. [Redacted] F. [Redacted] G. [Redacted] H. [Redacted] I. [Redacted] J. [Redacted] K. [Redacted] L. [Redacted] M. [Redacted] N. [Redacted] O. [Redacted] P. [Redacted] Q. [Redacted] R. [Redacted] S. [Redacted] T. [Redacted] U. [Redacted] V. [Redacted] W. [Redacted] X. [Redacted] Y. [Redacted] Z. [Redacted]


Staatliche Stelle: [Redacted] Datum: 03.08.2024

Staatliche Stelle: [Redacted] Datum: 12.08.2025

HG924370

Fahrzeugkennzeichen: [Redacted] Fahrzeugtyp: [Redacted] Fahrzeugfarbe: [Redacted] Fahrzeugnummer: [Redacted] Fahrzeugmodell: [Redacted] Fahrzeugbauart: [Redacted] Fahrzeugfarbe: [Redacted] Fahrzeugnummer: [Redacted] Fahrzeugmodell: [Redacted] Fahrzeugbauart: [Redacted]

Fahrzeugkennzeichen: [Redacted] Fahrzeugtyp: [Redacted] Fahrzeugfarbe: [Redacted] Fahrzeugnummer: [Redacted] Fahrzeugmodell: [Redacted] Fahrzeugbauart: [Redacted]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)