



Volkswagen Phaeton V6 TDI 4Motion

EZ 11/2006 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 87.055km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Phaeton V6 TDI 4Motion [DE - Lim4 V6 TDI EU4, (5-Sitzer), 2006 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ3DZ78002014	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.055km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.893km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 254g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Rost,
Kerben



(7 mm)

Kerben



(7 mm)

Rost,
Kerben



(7 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Getriebe und Motor Öl Verlust ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 8/10 (Radio, 8-Kanal-Verstärker, 10 Lautsprecher, CD-Wechsler)
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Heckscheibe mit Antenne
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eukalyptus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- CD-Wechsler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Infotainment-Center mit 7"-Colordisplay
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW V6 TDI DPF
- Nebelscheinwerfer integriert

- | | |
|--|---|
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAZEPPAGREY | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung Dämmglas grün und Heckscheibe infrarot-reflektierend |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Antennen-Diversity | • Audio-Navigationssystem |
| • Doppelscheinwerfer Xenon | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenten-System: Automatische Distanzregelung (ACC) | • Fondbedienung Klimaanlage |
| • Innenausstattung: Leder Vienna Classic Style | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Access | • Servoschliessung für Kofferraumdeckel |
| • Sitzheizung vorn | • Skisack |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)