



Nissan Leaf Acenta

EZ 01/2016 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 72.307km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Leaf Acenta [DE - LimS5, Acenta (mit Kauf-Batterie 30 kWh), (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN SJNFAAZE0U6037775	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.307km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.227km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Reichweite * 250 km	Batteriekapazität * 30,0 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.	



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(3 mm)

Kratzer, Kerben,
vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer, Kerben
vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	450 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect EV
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- HV-Batterie 30 kWh
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik mit Zeitsteuerung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektromotor 80 kW
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fzg. mit HV-Kauf-Batterie 30 kWh
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 24 kWh
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchte vorn

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Navigationssystem | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: SONIC BLUE (M) |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schließ-/Startsystem intelligent key |
| • Schnellladevorrichtung | • Servolenkung |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start-Stop-Knopf | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole |
| • Türgriffe außen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wischerintervall vorn regulierbar |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Dachspoiler mit integrierten Solarzellen | • Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW) |
| • Metallic-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Umsatzsteuerbescheinigung Teil I

13.01.2016 1329 AFV00018 0 02 01 0000/ 144

MI 04445 1770 0159

PP-K-O-024717-00091 00TFAKERUG027775 9

NISSAN 250 001920 001970

A 01040 00280

A03 01040 00280

NISSAN LEAF 30KWH

NISSAN (CN) 219/50017-860

2.2.5-PS-250-HEB-B-8-8PL- 215/50R17-860

MEHRWERTZFAHRZEUG

13.1.2007-2015/2015

450/2013/REIMS ELEKTROFZ

ELIETAD 011*0077/46*0230110

0004 0015 09-11-2015 8 PF760652

DATIEREISEKAPAZITÄT 30 KWH DATUM GIBT SCHLÜSSELZAHLER 13

01-2016**

21.12.2019 21.12.2019

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

13.01.2016 1329 AFV00018 0 02 01 0000/ 144

MI 04445 1770 0159

PP-K-O-024717-00091 00TFAKERUG027775 9

NISSAN 250 001920 001970

A 01040 00280

A03 01040 00280

NISSAN LEAF 30KWH

NISSAN (CN) 219/50017-860

2.2.5-PS-250-HEB-B-8-8PL- 215/50R17-860

MEHRWERTZFAHRZEUG

13.1.2007-2015/2015

450/2013/REIMS ELEKTROFZ

ELIETAD 011*0077/46*0230110

0004 0015 09-11-2015 8 PF760652

DATIEREISEKAPAZITÄT 30 KWH DATUM GIBT SCHLÜSSELZAHLER 13

01-2016**

21.12.2019 21.12.2019

Umsatzsteuerbescheinigung Teil I

13.01.2016 1329 AFV00018 0 02 01 0000/ 144

MI 04445 1770 0159

PP-K-O-024717-00091 00TFAKERUG027775 9

NISSAN 250 001920 001970

A 01040 00280

A03 01040 00280

NISSAN LEAF 30KWH

NISSAN (CN) 219/50017-860

2.2.5-PS-250-HEB-B-8-8PL- 215/50R17-860

MEHRWERTZFAHRZEUG

13.1.2007-2015/2015

450/2013/REIMS ELEKTROFZ



ELIETAD 011*0077/46*0230110

0004 0015 09-11-2015 8 PF760652

DATIEREISEKAPAZITÄT 30 KWH DATUM GIBT SCHLÜSSELZAHLER 13

01-2016**

21.12.2019 21.12.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)