



Mercedes-Benz C 250 CGI BlueEfficiency

EZ 08/2013 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 203.982km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 250 CGI BlueEfficiency [DE - Cp2 C 250 CGI EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2015]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2043471F985386	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.982km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.494km	Letzter Service am 10/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben,
Riss/Bruch



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	140 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	130 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	370 	Seitenteil hinten rechts	150 
Motorhaube	300 	Heckklappe	120 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Ausstattung BlueEfficiency
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Design- und Ausstattungslinie Standard	• Drehzahlmesser
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fernentriegelung Heckdeckel	• Getriebe Automatik - (7-Stufen)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar, Antenne integriert
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 2-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Lenkrad (Leder Nappa)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Motor 1,8 Ltr. - 150 kW CGI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Reifendruckwarner	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS - UNILACK |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Diebstahlschutz-Paket |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Innenraumlicht-Paket |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Navigationsmodul Becker MAP Pilot |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • PRE-SAFE-System |
| • Raucher-Paket | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Paket (AMG / AMG-Line) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Innenhimmel schwarz | • Sport-Fahrwerk |
| • Parameterlenkung | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Verformung, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Lackschaden, Verformung, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Lackschaden, Verformung, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung, Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung, Riss/Bruch, Diverse Schäden)