



BMW X4 xDrive 20 d

EZ 11/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 129.929km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X4 xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU6, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAXX110600R39469	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.929km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.325km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	200 	Heckklappe	250 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflege vorn
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle

- | | |
|---|--|
| • Fußmatten Velours | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen) | • Getränkehalter vorn und hinten |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Leseleuchten hinten | • Leseleuchten vorn |
| • Leuchtweitenregelung (automatisch) | • Licht-Paket |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Radstand 2810 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • Variable Sportlenkung | • Wegfahrsperrung |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audio-Navigationssystem Business |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Ausstattungs-Paket: X-Line |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Dachreling Aluminium satiniert |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung | • Farbmonitor (6,5 Zoll) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein | • Innenausstattung: Interieurleisten Dark Copper, hochglänzend |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Carve | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Standheizung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















1	18.11.15	0005	RVM000983	2	02	140 / 4000	212
M1	AA			4671		1881	
WBAXX110600R39469	3			1624		1820	
BMW					100		
X3				136	2335	2335	
XX11				1085	1330		
6A250000				1085	1330		
				76	3000	71	
X4 xDrive20d				2000	750	5	
BAYER. MOT. WERKE-BMW				225/60 R17 99V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/60 R17 99V			
Limousine							
715/2007*136/2014W						7/-	
EURO6:W.PI/CI; M. N1 I				e1*2007/46*0512*15			
Diesel				24.06.15	K	FW253074	
0002	36WD	1995					
F.1/F.2: 2435 b.Anhängebetrieb*7.2/B.2: 1480 b.Anhänge							
betrieb*vw.AHK lt. EGTG*Sommer- und Winterbereifung nur							
auf GuB- oder Schmiede-LM Rad*Stufe PM 5 ab Tag Erstz							
ul. *							



Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs (Zulassungsschein) mit Feldern für Fahrzeugkennung, Motor, Getriebe, Achsen, etc.

Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs (Zulassungsschein) mit Feldern für Fahrzeugkennung, Motor, Getriebe, Achsen, etc.

Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs (Zulassungsschein) mit Feldern für Fahrzeugkennung, Motor, Getriebe, Achsen, etc.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)