



Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang FWD

EZ 06/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 115.764km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 mittellang FWD [DE - Ka4 35 2.0 TDI EU6d-T, FWD, 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZM9003069	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.764km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.401km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel konvex, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
• CW-Wert-Unterbodenverkleidung	• Doppelscheinwerfer
• Doppeltonfanfare	• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts	• Frontscheibe Verbundglas
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Haltegriffe A-Säulen
• Innenleuchten im Fahrerhaus: LED	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Karosserievariante: Normaldach
• Kraftstofftank: 75 Ltr.	• Kühlergrill mit Chromleiste oben
• LKW-Zulassung	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
• Radstand 3640 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
• Stoßfänger vorn in Grau	• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)

- | | |
|---|--|
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Wärmeschutzverglasung | • Verzurrösen Laderaum |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Batterie und Generator verstärkt |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts |
| • Fzg. ohne Typbezeichnung | • Handschuhfach abschließbar |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück) | • Trittstufe hinten rechts |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












01.06.21	0603	CBY435549	2	01	103/3500	1/160
N1	BB		5986			
WV1ZZSYZM9003069		1	2355-2845		2040	
VOLKSWAGEN, VW					2063	
SYN1E			251	120		
SYBB4ADAUAV3			1800	3500	3500	
NN350NSFM6AX0022B48HMC3DD			1800	2100		
VW			75	2375	71	
CRAFTER			3000	750	3	
VOLKSWAGEN-VW			205/75R16C 113R			
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			205/75R16C 113R			
Van						
715/2007*2018/1832C1						
EUR06;WLTP;CI;PI/CI;N1 II			N2e1*2007/46*1613*17			
Diesel			25.06.20	K1	FU623770	
0002	36CI	1968				
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:6000kg*Bei werkse						
itig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.A						
nh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.V0.z.9.Auen.V0.z.St						
VD*ww.AHK lt.EGTG*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)