



Citroën Spacetourer Feel M

EZ 06/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 256.918km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung Spacetourer Feel M [DE - Bs4 1.6 BlueHDi 115 FAP EU6, M (L2) Feel Stop&Start, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF7VABHXHHZ032161	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.918km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Unbekannt	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	60	Beifahrertür	60
Kotflügel vorne links	65	Kotflügel vorne rechts	60
Türe hinten links	70	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	70	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	60	Heckklappe	70
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage im Fond
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Radstand 3275 mm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW Blue-HDI FAP
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Reifen-Reparaturkit

• Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür rechts mit Fenster
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicht-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzkombination: (1) 5-Sitzer
• Sonderlackierung Eis-Weiß / Kaolin-Weiß	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Stop-Start-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen lackiert	• Wegfahrsperre mit Transponder
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Drive-Assist-Paket	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Fußmatten	• Heckklappe, Scheibe ausstellbar
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Mobile Online Dienste MirrorLink	• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
• Schiebetür links mit Fenster	• Sitzheizung vorn
• TOUCH PAD 7"	• USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel stand unter Minimum



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)