



Mazda CX-5 Exclusive-Line 2WD

EZ 07/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 251.039km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Exclusive-Line 2WD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Exclusive-Line 2WD, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKEF91800420730	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 251.039km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 250.510km	Letzter Service am 08/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	70	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	60		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckspoiler
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|---|---|
| • Internetbasierende Dienste | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten |
| • Modellpflege | • Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT |
| • Multi-Commander | • Multi-Info-Display |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) |
| • Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2700 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) |
| • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem |
|-----------------------|---------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Titel	1	Anzahl der Autoren und Betreuer	2/4	A2.1	Stärke, die bei der Planung und Ausführung der Studie, der Erfassung, Analyse und Interpretation der Ergebnisse, der Berichterstattung und der Überwachung der Studie eine wichtige Rolle spielt.	—
Abstract	2	Abstract	1/1	A2.2	Abstract	—
Einleitung	3	Einleitung	1/1	A2.3	Einleitung	—
Zusammenfassung	4	Zusammenfassung	1/1	A2.4	Zusammenfassung	—
Methoden	5	Methoden	1/1	A2.5	Methoden	—
Ergebnisse	6	Ergebnisse	1/1	A2.6	Ergebnisse	—
Diskussion	7	Diskussion	1/1	A2.7	Diskussion	—
Fazit	8	Fazit	1/1	A2.8	Fazit	—
Danksagung	9	Danksagung	1/1	A2.9	Danksagung	—
Referenzen	10	Referenzen	1/1	A2.10	Referenzen	—
Anhang	11	Anhang	1/1	A2.11	Anhang	—
Abstract	12	Abstract	1/1	A2.12	Abstract	—
Einleitung	13	Einleitung	1/1	A2.13	Einleitung	—
Zusammenfassung	14	Zusammenfassung	1/1	A2.14	Zusammenfassung	—
Methoden	15	Methoden	1/1	A2.15	Methoden	—
Ergebnisse	16	Ergebnisse	1/1	A2.16	Ergebnisse	—
Diskussion	17	Diskussion	1/1	A2.17	Diskussion	—
Fazit	18	Fazit	1/1	A2.18	Fazit	—
Danksagung	19	Danksagung	1/1	A2.19	Danksagung	—
Referenzen	20	Referenzen	1/1	A2.20	Referenzen	—
Anhang	21	Anhang	1/1	A2.21	Anhang	—
Abstract	22	Abstract	1/1	A2.22	Abstract	—
Einleitung	23	Einleitung	1/1	A2.23	Einleitung	—
Zusammenfassung	24	Zusammenfassung	1/1	A2.24	Zusammenfassung	—
Methoden	25	Methoden	1/1	A2.25	Methoden	—
Ergebnisse	26	Ergebnisse	1/1	A2.26	Ergebnisse	—
Diskussion	27	Diskussion	1/1	A2.27	Diskussion	—
Fazit	28	Fazit	1/1	A2.28	Fazit	—
Danksagung	29	Danksagung	1/1	A2.29	Danksagung	—
Referenzen	30	Referenzen	1/1	A2.30	Referenzen	—
Anhang	31	Anhang	1/1	A2.31	Anhang	—
Abstract	32	Abstract	1/1	A2.32	Abstract	—
Einleitung	33	Einleitung	1/1	A2.33	Einleitung	—
Zusammenfassung	34	Zusammenfassung	1/1	A2.34	Zusammenfassung	—
Methoden	35	Methoden	1/1	A2.35	Methoden	—
Ergebnisse	36	Ergebnisse	1/1	A2.36	Ergebnisse	—
Diskussion	37	Diskussion	1/1	A2.37	Diskussion	—
Fazit	38	Fazit	1/1	A2.38	Fazit	—
Danksagung	39	Danksagung	1/1	A2.39	Danksagung	—
Referenzen	40	Referenzen	1/1	A2.40	Referenzen	—
Anhang	41	Anhang	1/1	A2.41	Anhang	—
Abstract	42	Abstract	1/1	A2.42	Abstract	—
Einleitung	43	Einleitung	1/1	A2.43	Einleitung	—
Zusammenfassung	44	Zusammenfassung	1/1	A2.44	Zusammenfassung	—
Methoden	45	Methoden	1/1	A2.45	Methoden	—
Ergebnisse	46	Ergebnisse	1/1	A2.46	Ergebnisse	—
Diskussion	47	Diskussion	1/1	A2.47	Diskussion	—
Fazit	48	Fazit	1/1	A2.48	Fazit	—
Danksagung	49	Danksagung	1/1	A2.49	Danksagung	—
Referenzen	50	Referenzen	1/1	A2.50	Referenzen	—
Anhang	51	Anhang	1/1	A2.51	Anhang	—
Abstract	52	Abstract	1/1	A2.52	Abstract	—
Einleitung	53	Einleitung	1/1	A2.53	Einleitung	—
Zusammenfassung	54	Zusammenfassung	1/1	A2.54	Zusammenfassung	—
Methoden	55	Methoden	1/1	A2.55	Methoden	—
Ergebnisse	56	Ergebnisse	1/1	A2.56	Ergebnisse	—
Diskussion	57	Diskussion	1/1	A2.57	Diskussion	—
Fazit	58	Fazit	1/1	A2.58	Fazit	—
Danksagung	59	Danksagung	1/1	A2.59	Danksagung	—
Referenzen	60	Referenzen	1/1	A2.60	Referenzen	—
Anhang	61	Anhang	1/1	A2.61	Anhang	—
Abstract	62	Abstract	1/1	A2.62	Abstract	—
Einleitung	63	Einleitung	1/1	A2.63	Einleitung	—
Zusammenfassung	64	Zusammenfassung	1/1	A2.64	Zusammenfassung	—
Methoden	65	Methoden	1/1	A2.65	Methoden	—
Ergebnisse	66	Ergebnisse	1/1	A2.66	Ergebnisse	—
Diskussion	67	Diskussion	1/1	A2.67	Diskussion	—
Fazit	68	Fazit	1/1	A2.68	Fazit	—
Danksagung	69	Danksagung	1/1	A2.69	Danksagung	—
Referenzen	70	Referenzen	1/1	A2.70	Referenzen	—
Anhang	71	Anhang	1/1	A2.71	Anhang	—
Abstract	72	Abstract	1/1	A2.72	Abstract	—


Nächste fällige Wartung
Erwartet am
Spätestens bei

280.000 km / 175.000 Meilen / 14. Jahr
30/07/2027
270510 km oder 07/08/2027 (je nachdem, was zuerst eintrifft)

Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
 MMD, Autohaus Prange GmbH Osnabrücker Straße 57 DE - 49176 Hiltner-Hankenberge +49540994911	07/08/2026 18789	250510 km	260.000 km / 162.500 Meilen / 13. Jahr Karosserie-Inspektion   
 MMD, Autohaus Prange GmbH Osnabrücker Straße 57 DE - 49176 Hiltner-Hankenberge +49540994911	22/08/2025 18219	231034 km	240.000 km / 150.000 Meilen / 12. Jahr Karosserie-Inspektion      
 MMD, Autohaus Prange GmbH Osnabrücker Straße 57 DE - 49176 Hiltner-Hankenberge +49540994911	17/10/2024 17740	211889 km	220.000 km / 137.500 Meilen / 11. Jahr Karosserie-Inspektion   
 MMD, Autohaus Prange GmbH Osnabrücker Straße 57 DE - 49176 Hiltner-Hankenberge +49540994911	13/10/2023 17425	192167 km	200.000 km / 125.000 Meilen / 10. Jahr Karosserie-Inspektion      

Druckzeit: 19/08/2026 19:05 von MM015956 (Sicherheitskennung: AU6HDE20260812)

Karteikarte	Autofahrzeug	Im Stand	Wertung durchgeführt
1	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	21/12/2022 172648 km	180.000 € / 112.500 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion
2	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	04/08/2022 155.118 km	160.000 € / 100.000 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion
3	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	23/04/2021 136443 km	110.000 € / 87.500 Meilen / 7 JAH Kartensperre-Inspktion
4	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	15/01/2020 131.712 km	120.000 € / 75.000 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion
5	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	30/04/2020 112750 km	120.000 € / 75.000 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion
6	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	02/10/2019 91722 km	130.000 € / 82.500 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion
7	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	23/11/2018 78115 km	81.000 € / 50.000 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion
8	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	16/02/2018 58.411 km	60.000 € / 37.500 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion
9	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	21/03/2017 39.188 km	40.000 € / 25.000 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion
10	MMG, Autarkische Pringle GmbH Düsseldorfer Str. 50 DE - 40176 Köln Marktenberg +49240949411	20/06/2016 20437 km	20.000 € / 12.500 Meilen / 8 JAH Kartensperre-Inspktion



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)