



Audi A3

EZ 10/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 115.345km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 [DE - LimS3 1.4 TFSI EU5, Ambition, 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P6BA031833	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.345km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 2-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege ab 07/2008
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine | • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenoptik Audi exclusive schwarz | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)