



Opel Corsa Edition

EZ 09/2022 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 106.724km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Edition, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHNKSN4278936	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.724km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.589km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 122g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Original Fahrzeug Farbe: VOLTAIC BLUE
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Edition
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)

- | | |
|---|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Komfort-Paket |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reserverad (Vorrüstung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motorölkualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Für Fahrzeuge mit Benzinmotor ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 22.03.2018 **km:** 24.255

Motoröl:

Qualität:

Viskosität: 0 W 20

Gehterschutz, Kühllufttemp: -20°C

Ja Nein

- ☒ ☒ Batterie (Funkbedienung)
- ☒ ☐ Innenraumluftfilter
- ☒ ☐ Luftfiltersekt
- ☒ ☐ Keilrippenriemen
- ☒ ☐ Zahnriemen
- ☒ ☐ Kraftstofffilter
- ☒ ☐ Getriebeöl
- ☒ ☐ Bremsflüssigkeit
- ☒ ☐ Reifenreparaturset
- ☒ ☐ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ ☐ Zündkerzen
- ☒ ☐ Kühlmittel
- ☒ ☐ Kraftstoffzusatz

Auftraggeber: Service Partner
Stempel/Gesamtgewicht

AMZ Mannheim GmbH
Vielstr. 6-22
68155 Mannheim
3


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Verformung, Delle)



Dach (Verformung, Delle)



Dach (Verformung, Delle)



Dach (Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)