



Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEfficiency

EZ 03/2013 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 322.318km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 CDI BlueEfficiency [DE - Lim4 E 220 CDI EU5, Avantgarde DPF, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2120021A770186	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 322.318km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(1 mm)



(1 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Kontaktschalter Motorhaube defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System

• Reifendruckwarner	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Innenausstattung: Zierteile Aluminium dunkel
• Ambiente-Beleuchtung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	• Tempomat
• Original Fahrzeug Farbe: CUPRITBRAUN	



Sonderausstattung

• Fußmatten Velours	• Innenausstattung: Aluminium gebürstet
• Kraftstofftank: vergrößert	• Licht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Parkführung
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Sitzheizung vorn	• Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)




Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)