



Nissan NV300 L1H1 2,7t COMFORT

EZ 07/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 204.457km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 02.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung NV300 L1H1 2,7t COMFORT [DE - Ka4 2,7t dCi 120 DPF EU6, L1H1 COMFORT, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VNVF4000364857357	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.457km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 204.281km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 192g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(1 mm)	(1 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	135	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug hat einen Motorschaden, daher nicht fahrbereit und keine technische Prüfung! Motor dreht springt aber nicht an!

Zusatzinformationen

Fahrzeug mit Firmenwerbung beklebt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Cool & Sound-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 3098 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Rückenlehnen umklappbar und Ablagefächer
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dockingstation für Smartphone
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW dCi KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Totwinkel-Spiegel in Sonnenblende
- Zentralverriegelung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) | • USB-Anschluss |
| • Klimaanlage | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • intelligent key | • Original Fahrzeug Farbe: GLACIER WHITE (S) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | • Heckscheibenwischer |
| • Heckscheibe heizbar | • Laderaumtrennwand mit Fenster |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)




Dach (Delle, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



Dach (Delle, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



Dach (Delle, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



Dach (Delle, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



Dach (Delle, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



Dach (Delle, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)