

VF1RFD00861270365

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	234.415 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	TALISMAN	HU (Bericht lag vor)	09/2027
Fahrgestellnummer	VF1RFD00861270365	Leistung / Hubraum	118 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	10.07.2018	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	09/2021, 91.724 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik (Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe)

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	
2	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
4	Motor	Motor - Befund festlegen - Diagnose durchführen	
5	Interieur	Innenraum (Raucherfahrzeug) - Geruch - Ozonbehandlung	
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
7	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Lautes Brummen) - Geräusch - Diagnose durchführen	
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern	
9	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern	
10	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern	
11	2.Radsatz	Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern	
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - erneuern	
13	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Ggf. Kostenerweiterung möglich) - verschlissen - erneuern	
14	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
15	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren	
16	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
17	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern	
18	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern	
19	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Ko
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug	
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Abrieb - aufbereiten	
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug	
4	Schweller links	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren	
5	Sitz vorn	Lehnenbezug links - porös / rissig - kein Abzug	
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug	
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug	
8	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug	
9	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug	
10	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - kein Abzug	

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Reparaturrechnung nicht vorhanden	200,00 €

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Firestone	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	225/55 R17 101V	Firestone	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Michelin	Sommerreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Michelin	Sommerreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
8 Lautsprecher
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer- / Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung
Anti-Blockier-System (ABS)
Anti-Submarining-Airbag im Fond
Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
Audiosystem 3D Sound by Arkamys
Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bremsassistent
Coming-Home-Lichtfunktion
Dachreling
Eco Mode (Fahrmodusschalter)
Einstiegsleisten Aluminium
Elektr. Bremskraftverteilung
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fensterzierleisten verchromt
Freisprecheinrichtung Bluetooth
Frontscheibe (Sun-Protect)
Frontscheibe Akustikglas
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
Handschuhfach
Heckscheibe heizbar
Innenraumfilter: Pollenfilter
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
Kopf-Airbag- System vorn



Bezeichnung
Kopf-Airbag-System hinten
Kühlergrill verchromt
Lendenwirbelstütze vorn
Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Licht- und Regensensor
LM-Felgen
Luftdüsen im Fond
Mittelarmlehne hinten mit Fach
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Motor 1,6 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP Energy
Nebelscheinwerfer
Parkbremse elektrisch
Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter
Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/ Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
Seitenairbag vorn
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn links mit Massagefunktion
Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
Tachometeranzeige (Instrumente) digital
Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
Visio Plus-Paket
Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
Zusatzsteckdose in Mittelkonsole



Sonderausstattung

Bezeichnung
Ausstattungs-Paket: DeLuxe
Easy-Park-Assistent
Einparkhilfe vorn und hinten
Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Heckklappenbetätigung elektrisch
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Komfort-Paket
Metallic-Lackierung
Rückfahrkamera
Sitzheizung vorn
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Bemerkungen

- Komfortelektronik geprüft n.i.O.
- Klimaanlage geprüft i.O.
- Die Besichtigung erfolgte bei verschmutztem Fahrzeugzustand. Aufgrund der Verschmutzung konnten Lackkratzer, Beschädigungen oder Gebrauchspuren gegebenenfalls nicht vollständig erkannt werden. Mehrkosten möglich.
- Keine Rep. & Ausstattungsliste vorhanden, Mehrkosten möglich



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	TALISMAN	Laufleistung (abgelesen)	234.415 km
Fahrgestellnummer	VF1RFD00861270365	Erstzulassung	10.07.2018

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Motor: Motor - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #4: Motor: Motor - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #9: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett -
verschlissen - erneuern




Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett -
verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett -
verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett -
verschlissen - erneuern




Beschädigung #11: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verschlissen
- erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: Reifensatz komplett -
verschlissen - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Ggf. Kostenerweiterung möglich) - verschlissen -




Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Ggf. Kostenerweiterung möglich) - verschlissen - erneuern




Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



ckschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #18: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #18: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #18: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #19: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #19: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts