



Ford S-MAX Trend

EZ 02/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 158.299km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Trend [DE - Van5 2.0 TDCi EU6, Trend Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPCJFY66670	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.299km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2024 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt;

Sonstige technische Mängel

Waschwasser Fehlermeldung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reserverad als Notrad

- | | |
|--|--|
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitze vorn verstellbar (4-fach) | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Tagfahrlicht |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • Business-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 8 Lautsprecher | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem) |
| • Ford SYNC 2 mit Navigation | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Verschlammt



Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden, Steinschlag): Schließt nicht vollständig



Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden, Steinschlag): Schließt nicht vollständig



Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden, Steinschlag): Schließt nicht vollständig



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)




Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)